

報告書名：平成16年度東京国際空港周辺海域現況調査(その2)

調査名：底質調査（現場観測）

調査年月日：平成16年10月19日

調査機関：三洋テクノマリン株式会社

備考：

調査地点	St.A	St.B
調査点	8:45	9:20
天気	雨	雨
水深(m)	15.2	13.2
泥温( )	21.2	21.4
泥質	シルト	シルト
泥臭	硫化水素臭	硫化水素臭
泥色	暗オリーブ灰 2.5GY3/1	黒 2.5GY2/1
特記事項		