




<凡例>  
 白色破線は計画予定図  
 赤線は調査時間帯  
 ■:調査時の干潟域




東京国際空港周辺河川水影響調査(出水時)クロロフィルaパターン画像 調査日時 平成17年7月28日 15時40分~16時32分






品川区


調査当日の羽田地点での風向・風速(出典:気象庁)



多摩川河川水の水位変化(田園調布上)(出典:国土交通省)




調査時の潮位(出典:気象庁)




<凡例>

- 白色破線は計画予定図
- 赤線は調査時間帯
- :調査時の干潟域




東京国際空港周辺河川水影響調査(出水時)クロロフィルa分布画像 調査日時 平成17年7月28日 15時40分~16時32分







調査当日の羽田地点での風向・風速(出典:気象庁)



多摩川河川水の水位変化(田園調布七) (出典:国土交通省)








調査時の潮位(出典:気象庁)




<凡例>  
 白色破線は計画予定図  
 赤線は調査時間帯

東京国際空港周辺河川水影響調査(出水時)合成画像(トゥルーカラー表示) 調査日時 平成17年7月28日 15時40分~16時32分









<凡例>  
 白色破線は計画予定図  
 赤線は調査時間帯  
 ■:調査時の干潟域




東京国際空港周辺河川水影響調査(出水時)水温パターン画像 調査日時 平成17年7月28日 15時40分~16時32分









<凡例>  
 白色破線は計画予定図  
 赤線は調査時間帯  
 ■:調査時の干潟域




東京国際空港周辺河川水影響調査(出水時)水温分布画像 調査日時 平成17年7月28日 15時40分~16時32分










<凡例>  
 白色破線は計画予定図  
 赤線は調査時間帯  
 ■:調査時の干潟域




東京国際空港周辺河川水影響調査(出水時)濁度パターン画像 調査日時 平成17年7月28日 15時40分~16時32分









<凡例>  
 白色破線は計画予定図  
 赤線は調査時間帯  
 ■:調査時の干潟域




東京国際空港周辺河川水影響調査(出水時)濁度分布画像 調査日時 平成17年7月28日 15時40分~16時32分










<凡例>  
 白色破線は計画予定図  
 赤線は調査時間帯  
 ■:調査時の干潟域




東京国際空港周辺河川水影響調査(平常時)クロロフィルaパターン画像 調査日時 平成17年5月16日 16時15分~17時15分






<凡例>  
 白色破線は計画予定図  
 赤線は調査時間帯  
 ■:調査時の干潟域




東京国際空港周辺河川水影響調査(平常時)クロロフィルa分布画像 調査日時 平成17年5月16日 16時15分~17時15分








調査時の潮位 (出典: 気象庁)




<凡例>  
 白色破線は計画予定図  
 赤線は調査時間帯

東京国際空港周辺河川水影響調査(平常時)合成画像(トゥルーカラー表示) 調査日時 平成17年5月16日 16時15分~17時15分







調査時の潮位(出典:気象庁)







<凡例>  
 白色破線は計画予定図  
 赤線は調査時間帯  
 [ ] : 調査時の干潟域




東京国際空港周辺河川水影響調査(平常時)水温パターン画像 調査日時 平成17年5月16日 16時15分~17時15分








<凡例>  
 白色破線は計画予定図  
 赤線は調査時間帯  
 〇:調査時の干潟域




東京国際空港周辺河川水影響調査(平常時)水温分布画像 調査日時 平成17年5月16日 16時15分~17時15分





<凡例>  
 白色破線は計画予定図  
 赤線は調査時間帯  
 ■:調査時の干潟域



東京国際空港周辺河川水影響調査(平常時)濁度パターン画像 調査日時 平成17年5月16日 16時15分~17時15分



